

A1	синхро А
B1	синхро А
A2	синхро В
B2	синхро В
A3	синхро С
B3	синхро С
B4	выход А +
A4	выход А -
B5	выход А +
A5	выход А -
B6	выход А +
A6	выход А -
B7	12 V
A8	вход -
B8	вход +






Схема подключения 3-х фазной нагрузки
к регуляторам температуры МикРА
с использованием коммутатора МикРА 3Ф
и симисторов ТС16, ТС122, ТС132, ТС142



Для симисторов ТС161-160 и ТС161-200
необходимо изменить полярность цепи управления,
т.е. "выход -" (А4, А5, А6) подать на СЭУ симистора,
а "выход +" (В4, В5, В6) подать на УЭ симистора.





Схема подключения 3-х фазной нагрузки
к регуляторам температуры MikPA
с использованием коммутатора MikPA KT1
и симисторов TC16, TC122, TC132, TC142




Схема подключения нагрузки к приборам МикРА с использованием симисторов ТС16, ТС122, ТС132, ТС142




Схема подключения нагрузки к приборам МикРА с использованием симисторов ТС161-160, ТС161-200.




Схема подключения нагрузки к приборам МикРА с использованием тиристоров.




Схема подключения нагрузки к приборам МикРА с использованием оптосимисторов

Для подключения МикРА ФИМ необходим внешний трансформатор с выходным напряжением от 12 до 27 В.
Так как это напряжение используется для привязки к фазе сети, то трансформатор должен быть подключен к той-же фазе, что и нагрузка.
Полученное переменное напряжение необходимо выпрямить с помощью мостика, но не использовать емкость на его выходе для получения пульсирующего напряжения одной полярности.



Полученное таким образом пульсирующее напряжение используется для подачи на вход ШИМ фазово-импульсного модулятора через выход МикРА 600(601, 602) и для привязки к фазе напряжения сети (вход синхро ФИМ).

Напряжение синхронизации должно присутствовать на входе синхро постоянно, на входе ШИМ появлять только по команде с регулятора.

Кроме того необходимо соблюдать полярность входных импульсов при подключении входов ФИМ.

В качестве напряжения питания ФИМ можно использовать переменное напряжение 12-27 В с трансформатора до выпрямителя.

Выход ФИМ подключается к симисторам аналогично другим приборам МикРА.




Схема подключения счетчика продукции МикРА С101




Схема подключения счетчика продукции МикРА С101 и фотодатчика МикРА Ф2