



Схема подключения 3-х фазной нагрузки к регуляторам температуры МикРА с использованием коммутатора МикРА КТ1 и симисторов ТС16, ТС122, ТС132, ТС142, ТС171, ВТ139-600, ВТВ16-6, ВТА41-600



Расположение выводов симисторов
ТС16, ТС122, ТС132, ТС142, ТС171



Расположение выводов симисторов
ВТ139-600, ВТВ16-6, ВТА41-600